

Infrastructuri de servicii în Zona de reparații Curtici

Stația CF CURTICI

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	Punct lucru IRV Zona de reparații Curtici	Oraș Curtici, str.Gării nr.1, cod poștal 315200, jud.Arad	0740 146 295
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	Permanenta			
2. Servicii ale CFR MARFĂ SA					
2.1	Reparatii vagoane de marfă	Descrierea serviciului	Efectuarea de revizii la vagoanele de marfa - revizia planificata a vagonului platforma pe 10 osii, pentru transport combinat tip RO-LA la vagoanele de marfa seria Saadkms - revizia intermediara a franei(RIF) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T, - revizia rularii(RRu) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T Efectuarea de reparatii la vagoanele de marfa - reparatii accidentale (RDA) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T - reparatii planificate(RP) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T,		
		Tipul serviciului	De bază		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR MARFĂ SA		
	Denumire	Servicii furnizate
3	Lista infrastructurilor de servicii	Linii dotate cu Baterie de vinciuri electrice pentru ridicat vagoane de marfă sau boghiuri de vagoane, sarcina =4x 20tf Reparații vagoane de marfă
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR MARFĂ SA		
4.1	Informații despre tarife	<p>Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conform Tarifului CFR Marfă Partea III B si III C disponibil la adresa http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3Aatariful-cfr-marfa&catid=34&Itemid=78&lang=ro <p>Tarif conform devizelor de lucrări</p>
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR MARFĂ SA		
5.1	Cerințe legale	Solicitare scrisă către conducerea Punctului de lucru IRV pentru efectuarea reparațiilor la vagoane.
5.2	Condiții tehnice	Tonajul maxim la manevră admis pt.convoi : 1044 tone Lungimea max.a convoiului = 127 m
		Tipurile de gabarit utilizate pe liniile de staționare vagoane de marfă sau locomotive din Zona de reparatii Curtici sunt gabarite CFR de locomotivă și vagon
		Sarcina maximă pe osie: 20,5 tone
		Viteza maximă la manevră: 5 km/h
		Procentul de masă frânată la manevră este : 6%
		Procentul de masă frânată pentru menținerea pe loc: 6 % .
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Nu este cazul

5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR MARFĂ SA		
6.1	Solicitarea accesului	Se depune solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru IRV, cu precizarea ferma a tipurilor de servicii si a termenelor de executie Introducerea/ scoaterea vagoanelor la/de la infrastructura feroviara a Zonei de reparatii Curtici, se efectueaza conform PTE stația Curtici.
6.2	Răspunsul la solicitare	În cazul in care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv. Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul IRV și OTF solicitant.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.